


Informe de Incidencias por Tipología / Estado  
Incidencias Resueltas 1º trimestre 2022



| Tipología                              | Estado                              | Incidencias | % del Total |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>VÍA PÚBLICA - Aceras y calzadas</b> | Recibida                            | 0           | 0,00 %      |
|  | En Proceso                          | 12          | 6,00 %      |
|  | Solucionada                         | 28          | 16,00 %     |
|  | No procede                          | 9           | 5,00 %      |
|  | Eliminada                           | 2           | 1,00 %      |
|  | Aplazada                            | 0           | 0,00 %      |
|  | Revisada                            | 0           | 0,00 %      |
|  | Asignada                            | 0           | 0,00 %      |
|  | Pendiente                           | 0           | 0,00 %      |
|  | <b>VÍA PÚBLICA - Alcantarillado</b> | Recibida    | 0           |

|   |             |    |        |
|---|-------------|----|--------|
|   | En Proceso  | 0  | 0,00 % |
|   | Solucionada | 5  | 2,00 % |
|   | No procede  | 0  | 0,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 0  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>VÍA PÚBLICA - Alumbrado Público</b>        | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 1  | 0,00 % |
|   | Solucionada | 17 | 9,00 % |
|   | No procede  | 0  | 0,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 0  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>VÍA PÚBLICA - Contenedores y papeleras</b> | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 0  | 0,00 % |
|   | Solucionada | 10 | 5,00 % |
|   | No procede  | 0  | 0,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 0  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>VÍA PÚBLICA - Jardines</b>                 | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 0  | 0,00 % |
|   | Solucionada | 2  | 1,00 % |
|   | No procede  | 2  | 1,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 0  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>VÍA PÚBLICA - Mobiliario Urbano</b>        | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 0  | 0,00 % |
|   | Solucionada | 10 | 5,00 % |
|   | No procede  | 6  | 3,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 0  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>VÍA PÚBLICA - Parques</b>                  | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 0  | 0,00 % |
|   | Solucionada | 4  | 2,00 % |
|   | No procede  | 0  | 0,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 0  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>VÍA PÚBLICA - Postes y cables</b>          | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 0  | 0,00 % |

|   |             |    |        |
|---|-------------|----|--------|
|   | Solucionada | 1  | 0,00 % |
|   | No procede  | 0  | 0,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 0  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>VÍA PÚBLICA - Puntos de Agua</b>                               | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 0  | 0,00 % |
|   | Solucionada | 1  | 0,00 % |
|   | No procede  | 0  | 0,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 0  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>VÍA PÚBLICA - Rotura Tuberías Agua</b>                         | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 0  | 0,00 % |
|   | Solucionada | 1  | 0,00 % |
|   | No procede  | 0  | 0,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 0  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>VÍA PÚBLICA - Señales y Semáforos</b>                          | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 1  | 0,00 % |
|   | Solucionada | 10 | 5,00 % |
|   | No procede  | 3  | 1,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 0  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>SERVICIOS MUNICIPALES - Incidencias en locales municipales</b> | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 2  | 1,00 % |
|   | Solucionada | 3  | 1,00 % |
|   | No procede  | 1  | 0,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 0  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>SERVICIOS MUNICIPALES - Limpieza viaria</b>                    | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 2  | 1,00 % |
|   | Solucionada | 10 | 5,00 % |
|   | No procede  | 6  | 3,00 % |
|   | Eliminada   | 0  | 0,00 % |
|   | Aplazada    | 1  | 0,00 % |
|   | Revisada    | 0  | 0,00 % |
|   | Asignada    | 0  | 0,00 % |
|   | Pendiente   | 0  | 0,00 % |
| <b>SERVICIOS MUNICIPALES - Plagas de insectos y roedores</b>      | Recibida    | 0  | 0,00 % |
|   | En Proceso  | 0  | 0,00 % |

|  |               |            |             |
|--|---------------|------------|-------------|
|  | Solucionada   | 2          | 1,00 %      |
|  | No procede    | 0          | 0,00 %      |
|  | Eliminada     | 0          | 0,00 %      |
|  | Aplazada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Revisada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Asignada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Pendiente     | 0          | 0,00 %      |
| <b>SERVICIOS MUNICIPALES - Poda de Árboles</b> | Recibida      | 0          | 0,00 %      |
|  | En Proceso    | 1          | 0,00 %      |
|  | Solucionada   | 3          | 1,00 %      |
|  | No procede    | 0          | 0,00 %      |
|  | Eliminada     | 0          | 0,00 %      |
|  | Aplazada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Revisada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Asignada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Pendiente     | 0          | 0,00 %      |
| <b>AVISOS - Animales Abandonados</b>           | Recibida      | 0          | 0,00 %      |
|  | En Proceso    | 0          | 0,00 %      |
|  | Solucionada   | 0          | 0,00 %      |
|  | No procede    | 0          | 0,00 %      |
|  | Eliminada     | 0          | 0,00 %      |
|  | Aplazada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Revisada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Asignada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Pendiente     | 0          | 0,00 %      |
| <b>AVISOS - Otros</b>                          | Recibida      | 0          | 0,00 %      |
|  | En Proceso    | 2          | 1,00 %      |
|  | Solucionada   | 5          | 2,00 %      |
|  | No procede    | 2          | 1,00 %      |
|  | Eliminada     | 0          | 0,00 %      |
|  | Aplazada      | 1          | 0,00 %      |
|  | Revisada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Asignada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Pendiente     | 0          | 0,00 %      |
| <b>AVISOS - Recogida de Muebles y Enseres</b>  | Recibida      | 0          | 0,00 %      |
|  | En Proceso    | 0          | 0,00 %      |
|  | Solucionada   | 5          | 2,00 %      |
|  | No procede    | 1          | 0,00 %      |
|  | Eliminada     | 0          | 0,00 %      |
|  | Aplazada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Revisada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Asignada      | 0          | 0,00 %      |
|  | Pendiente     | 0          | 0,00 %      |
|  | <b>TOTAL:</b> | <b>172</b> | <b>100%</b> |